

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A ESCUELA URBANA MIXTA JOSE BATRES MONTUFAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HUITÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0417-42	FECHA:	2/04/2025



Sustitución de portón metálico de 5.00 metros de ancho x 2.20 metros de alto, con tubo cuadrado 2x2 calibre 14 de intupersa.



Sustitución de puertas de metal con tubo cuadrado de 1.5 pulgadas con lamina estampada 3/64



Sustitución de 20 m2 de piso mosaico a cerámico, suministro de 50 m2 de pintura y suministro de balcones con angular de 1x 1/8 y entorchado de 1/2 pulgada



Sustitución de focos a lámparas tipo canasta, sustitución de cable duplex y mantenimiento preventivo de protectores para lámparas de cancha deportiva



Sustitución de circulación con malla electrosoldada de 6x6 pulgadas de abertura, calibre 4.5 corrugada, tubo proceso original de 1.5 pulgadas y con pintura anticorrosiva



Sustitución de portón metálico de 3.70 metros de ancho x 3.10 metros de alto, con tubo cuadrado 2x2 calibre 14 de intupersa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kupil Bat

Firma y sello del Presidente de la OPF



San Luis

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

