

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A E.O.U.M. JOSE BATRES MONTUFAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HUITÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-2674-41	FECHA:	2/04/2025



Sustitución de puertas de metal con tubo cuadrado de 1.5 pulgadas, con lamina estampada de 3/64



Sustitución de puertas de metal con tubo cuadrado de 1.5 pulgadas, con lamina estampada de 3/64




Sustitución de puertas de metal con tubo cuadrado de 1.5 pulgadas, con lamina estampada de 3/64



Sustitución de ventanas por ventanas de UPVC serie 80, con vidrio claro de 5mm.



Sustitución de ventanas por ventanas de UPVC serie 80, con vidrio claro de 5mm.



Reparación de cantos de ventanas y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

