



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Xemuji, aldea Paxoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-3182-41	FECHA FINALIZACIÓN:	25/04/2025




Foto1: Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de puerta de madera a metal



Foto 3: Sustitución de estructura portante de madera a estructura metal galvanizado.



Foto 4: Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada Feromax.




Foto 5: Sustitución de torta de cemento a concreto para patio.



Foto 6: Mantenimiento de grada de concreco a ceramico antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Xemuji, aldea Paxoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-3182-41	FECHA FINALIZACION:	25/04/2025




Mantenimiento de drenaje para la cocina



Sustitución de azulejo para lavamanos fijo de concreto y sus tres chorros



Mantenimiento lineales de baranda de metal con pintura anticorrosiva que va al segundo nivel.



Sustitución de torta de concreto a granito de mármol




Mejoramiento de pared con pintura sherwin williams adentro y afuera



Sustitución de piso torta de cemento por ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

