



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FORMULARIO 102
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA LOMA, ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-15-5572-42	FECHA	13/05/2025



Foto 1: Aplicación de 1,350 metros cuadrados de pintura exterior en muros y paredes exterior, interior en aulas, dirección y baños exterior e interior.



Foto 2: Sustitución de 114 metros cuadrados de piso de concreto por piso de madera en 2 aulas y dirección del centro educativo.



Foto 3: Sustitución de 3 inodoros alongados en baños para niños, 1 para niñas y 1 para docentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo