

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0032-45	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: Sustitución de balcones metálicos 84mts2



Foto 2: Sustitución de ventanas de metal 24mts2




Foto 3: Sustitución de ventiladores colgantes en pared



Foto 4: Sustitución de cisterna Rotoplas, capacidad 1,100 Lts



Foto 5: Sustitución de pila de concreto



Foto 6: Sustitución de azulejo en pila de concreto 10mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público