

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0032-45	FECHA FINALIZACION:	12/11/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE BALCONES METALICOS 84 mts2



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL 24mts2



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VENTILADORES COLGANTES EN PARED



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CISTERNA ROPLAS, CAPACIDAD 1,100 Lts



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN PILA DE CONCRETO 10mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

