

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA VICTORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0035-43	FECHA:	4/07/2025




SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO




SUSTITUCION DE PORTON DE 2*2.10



SUSTITUCION DE PORTONES




SUSTITUCION DE PORTON DE 3*2.10



SUSTITUCION DE MESA A MESA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Handwritten Signature]




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO

DURANTE	X
---------	---

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA VICTORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0035-43	FECHA:	4/07/2025



INSTALACION DE AZULEJO EN MESA DE CONCRETO.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

LABD



Firma y sello del Presidente de la OP

B. m. m.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público