


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO

DURANTE

POSTERIOR	X
-----------	---

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA VICTORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0035-43	FECHA:	20/08/2025



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO



SUSTITUCION DE PORTON DE 2*2.10



SUSTITUCION DE PORTONES



SUSTITUCION DE PORTON DE 3*2.10



MESA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

2A6D*

Firma y sello del Presidente de la OPF



B. A. 7/10

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

