

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0054-43	FECHA:	22/05/2025



Sustitución de lámina troquelada Calibre 26 en las aulas 1,2 y 3 del centro educativo



Sustitución de lámina troquelada Calibre 26 en las aulas 1,2 y 3 del centro educativo.



Mantenimiento en puertas metálicas de las aulas 1,2 y 3; de los sanitarios 1,2,3 y 4; cocina 1.



Sustitución de cerca en muro perimetral con tubo y malla galvanizada.



Sustitución de cerca en muro perimetral con tubo y malla galvanizada.



Mantenimiento de pintura en interior y exterior del edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

