

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0055-43	FECHA:	8/04/2025



Sustitucion de brocal para pozo de agua



Sustitucion de bomba hidraulica + instalacion



Sustitucion de losa concreto para rotoplas en base de rotoplas y piso de cocina



Sustitucion de tanque cisterna rotoplas de capacidad de 1100 litros



Sustitucion de lamina troquelada aluzin calibre 26 en cubierta de cocina



Sustitucion de estructura de madera a metalica de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0055-43	FECHA:	8/04/2025



Sustitucion de lamina de troquelada aluzin calibre 26 para muros de cocina



Sustitucion de ventanas metalicas en cocina con pasadores



Sustitucion de puerta metalica en cocina 1*2 chapa yale



Sustitucion de instalaciones electricas en iluminacion y fuerza



Sustitucion de estufa de ladrillo en cocina




Sustitucion de pila de concreto de dos lavadores en cocina de 1*2m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0055-43	FECHA:	8/04/2025



Sustitucion de mesa de concreto en cocina



Sustitucion de azulejo en mesa de concreto



Sustitucion de tazas sanitarias



Sustitucion de tuberia de drenaje



Mantenimiento a muros de servicio sanitario con aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público