

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0055-43	FECHA:	3/06/2025



Sustitucion de brocal para pozo de agua



Sustitucion de bomba hidraulica + instalacion




Sustitucion de losa concreto para rotoplas en base de rotoplas y piso de cocina



Sustitucion de tanque cisterna rotoplas de capacidad de 1100 litros



Sustitucion de lamina troquelada aluzin calibre 26 en cubierta de cocina



Sustitucion de estructura de madera a metalica de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0055-43	FECHA:	3/06/2025



Sustitucion de lamina de troquelada aluzin calibre 26 para muros de cocina



Sustitucion de ventanas metalicas en cocina con pasadores




Sustitucion de puerta metalica en cocina 1*2 chapa yale



Sustitucion de instalaciones electricas en iluminacion y fuerza



Sustitucion de estufa de ladrillo en cocina



Sustitucion de pila de concreto de dos lavadores en cocina de 1*2m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0055-43	FECHA:	03/06/2025



Sustitución de mesa de concreto en cocina



Sustitución de azulejo en mesa de concreto



Sustitución de tazas sanitarias



Sustitución de tubería de drenaje



Mantenimiento a muros de servicio sanitario con aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público