

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-2686-42	FECHA:	23/06/2025



No.1 Sustitución de cubierta metálica con lámina troquelada



No.2 Reparación de piso con cerámico antideslizante



No.2 Reparación de piso con cerámico antideslizante



No.2 Reparación de piso con cerámico antideslizante



No.3 Sustitucion de canal pluvial



No.4 Sustitución de bajadas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-2686-42	FECHA:	23/06/2025



No.5 Sustitución de piso de concreto en gradass



No.6 Reparación de gradass huella y contra huella, piso rustico + tallado de grada



No.7 Reparación de piso de aula 1 y 2 con cerámico de 30 * 30



No.7 Reparación de piso de aula 1 y 2 con cerámico de 30 * 30



No.8 Sustitución de ventanales por ventanas de pvc corredizas con vidrio claro de 0.05 mm



No.8 Sustitución de ventanales por ventanas de pvc corredizas con vidrio claro de 0.05 mm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-2686-42	FECHA:	23/06/2025



No.8 Sustitución de ventanales por ventanas de pvc corredizas con vidrio claro de 0.05 mm




No. 9 Sustitución de balcones metálicos



No. 9 Sustitución de balcones metálicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público