

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3217-45	FECHA:	27/09/2025



No.1 Sustitución de Muro de contencion perimetral



No.2 Sustitución de cerca de lamina por maya y tubo galvanizado



No.3 Sustitucion de Cable Electrico #12 para Sistema de Iluminación



No.4 Sustitución de Lamparas en Salon de usos multiples



No.5 Reparacion de Entrada y Paso Peatonal



No.6 Sustitucion de Vidrios y Mantenimiento de Ventanales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

