

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3217-45	FECHA FINALIZACION:	24/11/2025



Foto1: Sustitución de Muro de contención perimetral



Foto 2: Sustitución de cerca de lamina por malla y tubo galvanizado



Foto 3: Sustitución de Cable Electrico #12 para sistema de Iluminación



Foto 4: Sustitución de Lamparas en Salón de usos múltiples



Foto 5: Reparación de Entrada y Paso Peatonal



Foto 6: Sustitución de Vidrios y Mantenimiento de Ventanales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---