

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3617-43	FECHA:	8/04/2025



Sustitución de cubierta de estructura Metálica Consistente en tubos cuadrados de 4x4 pulgadas chapa 14 galvanizado y costaneras galvanizada de 3x2 pulgada Calibre 1.05 en cocina.



Sustitución de cubierta de lámina troquelada Calibre 26 de galuzin en la cocina.



Sustitución de canal de caída de agua tipo americano en la cocina.



Sustitución de caída de agua con tubo de pvc de alta presión de 3 pulgadas en la cocina.



Sustitución de paneles prefabricados tipo Durock con acabado Color blanco.



Sustitución de piso de concreto con acabado liso color natural con su respectiva pared de block y columnas para anclaje de pilares de estructura Metálica en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3617-43	FECHA:	8/04/2025



Sustitución de puerta de metal Consistente en puerta Metálica de 1 metro de ancho x 2.10 de alto con chapa para la cocina.



Sustitución de ventana coreadiza de pvc color blanco



Sustitución de balcón de Metal con tubo cuadrado en cocina.



Sustitución de red eléctrica de iluminación con luminarias e interruptores en interior de cocina.



Sustitución de red de drenaje de agua pluvial y con tubería de 8 pulgadas y 3 pulgadas para desagüe de pila con su respectiva caja de registro de 90 x 90 de ancho .



Sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos en interior de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3617-43	FECHA:	8/04/2025





Sustitución de polliton en interior de cocina con una medida de 1.40 de a largo X 1 metro de ancho y 1 Metro de alto incluye plancha



Sustitución de mesa de trabajo de concreto Revestida con azulejo blanco en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---