

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3975-43	FECHA:	23/06/2025



No.7 Sustitución de estufa de ladrillo en cocina



No.8 sustitución de mesa de concreto en cocina



No.9 sustitución de azulejo en mesa de concreto



No.10 sustitución de puertas UPVC en gabinetes de mesa de trabajo




No.11 sustitución de piso cerámico en cocina



No.12 sustitución de luminaria en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del Consejo	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3975-43	FECHA:	23/06/2025



No.1 Sustitución de puerta de servicio sanitario metalico




No.2 Mantenimiento preventivo de de inodoros de servicio sanitario



No.3 reparación de pared en servicios sanitarios



No.4 sustitución de ventanas UPVC en cocina





No.5 sustitución de balcones metalicos en cocina



No.6 sustitución de pila con dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3975-43	FECHA:	23/06/2025




No.13 Sustitución de cable electrico + teberia PVC electrica en cocina




No.14 mantenimiento de puerta metalica en la cocina




No.9 sustitución de azulejo en mesa de concreto



No.10 sustitución de puertas UPVC en gabinetes de mesa de trabajo




No.11 sustitucion.....



No.12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--