



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3975-43	FECHA:	13/07/2025



Foto 7: SUSTITUCION DE ESTUFA DE LADRILLO EN COCINA



Foto 8: SUSTITUCION DE MESA DE CONCRETO EN COCINA



Foto 9: SUSTITUCION DE AZULEJO EN MESA DE CONCRETO



Foto 10: SUSTITUCION DE PUERTA UPVC EN GABINETES DE MESA DE TRABAJO



Foto 11: SUSTITUCION DE PISO CEREMACO EN COCINA




Foto 12: SUSTITUCION DE LUMINARIA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3975-43	FECHA:	13/07/2025




Foto1: SUSTITUCION DE PUERTA DE SERVICIO SANITARIO METALICO




Foto 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DE INODORO DE SERVICIO SANITARIO



Foto 3: REPARACION DE PARED E SERVICIO SANITARIO



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS UPVC EN COCINA




Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES METALICOS EN COCINA



Foto 6: SUSTITUCION DE PILA CON DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3975-43	FECHA:	13/07/2025





Foto13: SUSTITUCION DE CABLE ELECTRICO + TOBERIA PVC E3LECTRICA EN COCINA



Foto 14: MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA EN LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---