

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3977-43	FECHA:	28/05/2025



Foto7: Sustitución de balcón de metal.



Foto 8: Sustitución de Red eléctrica



Foto 9: Sustitución de estufa de leña tipo polletón.



Foto 10: Sustitución de pila.





Foto 11: Sustitución de mesa de trabajo de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomas Ambrocio

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3977-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: Sustitución de Paneles prefabricados tipo duroc



Foto 2: Sustitución de cubierta de estructura metálica



Foto 3: Sustitución de cubierta de techo de lámina.



Foto 4: Sustitución de piso de concreto.



Foto 5: Sustitución puerta de metal.



Foto 6: Sustitución de ventana PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomasa Ambrojo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Tomasa Ambrojo

Firma y Sello Director Centro Educativo

