

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0002-43	FECHA:	23/04/2025



Mantenimiento correctivo de fosa séptica con medidas de 3.50 metros de largo y de ancho 2.80 metros siendo de profundidad 2.50 metros con su respectiva tapadera, ventilación de fosa séptica con tubo de PVC de 2 2 pulgadas, concreto armado 1/2 grado 40 a cada 0.20 cm, e piso= 0.20m




Mantenimiento correctivo de fosa séptica con medidas de 3.50 metros de largo y de ancho 2.80 metros siendo de profundidad 2.50 metros con su respectiva tapadera, ventilación de fosa séptica con tubo de PVC de 2 2 pulgadas, concreto armado 1/2 grado 40 a cada 0.20 cm, e piso= 0.20m



Mantenimiento correctivo de fosa séptica con medidas de 3.50 metros de largo y de ancho 2.80 metros siendo de profundidad 2.50 metros con su respectiva tapadera, ventilación de fosa séptica con tubo de PVC de 2 2 pulgadas, concreto armado 1/2 grado 40 a cada 0.20 cm, e piso= 0.20m



Mantenimiento correctivo de fosa séptica con medidas de 3.50 metros de largo y de ancho 2.80 metros siendo de profundidad 2.50 metros con su respectiva tapadera, ventilación de fosa séptica con tubo de PVC de 2 2 pulgadas, concreto armado 1/2 grado 40 a cada 0.20 cm, e piso= 0.20m



Portón de la entrada principal al establecimiento.



Sustitución y mantenimiento de la entrada principal al establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

