

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San José Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0018-43	FECHA:	7/07/2025



Foto. No 1. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc- calibre 26 (incluye tornillos) en cocina 45 mts2.




Foto. No 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en cocina 45 mts 2.



Foto. No 3. Sustitución de piso de cemento líquido 42 mts 2.



Foto. No 4. Sustitución de puertas (incluyen chapas de primera calidad) en cocina y sanitarios.



Foto. No 5. Mejoramiento del muro en cocina



Foto. No 6. Repello de muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-122
Versión 4

HOJA 1 DE 1

Licenciado (a)
David Ramiro Tirado Romero
Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango
Ministerio de Educación
Su Despacho

Estimado(a) Licenciado(a):

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO			
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San José Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0018-43	FECHA:	7/07/2025
NOMBRE DE DIRECTOR:	Gloria Trinidad Ramirez Sosa de Flores	NÚMERO DE TELÉFONO:	4133-6442

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q
1.1	Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc-calibre 26 (incluye tornillos) en cocina	M2	45.00	Q150.00	Q6,750.00
1.2	Sustitución de estructura de soporte por madera de metal en cocina	M2	45.00	Q160.00	Q7,200.00
1.3	Sustitución de piso de cemento líquido en cocina	M2	42.00	Q120.00	Q5,040.00
1.4	Sustitución de puertas (incluye chapas de primera calidad) en cocina y sanitarios	UNIDAD	5.00	Q2,800.00	Q14,000.00
1.5	Mejoramiento del muro (reforzamiento columna de puerta y el dintel) cocina	M2	31.00	Q900.00	Q27,900.00
1.6	Repello de muro	M2	126.00	Q70.00	Q8,820.00
1.7	Sustitución de estufa rural (incluye chimenea de acero inoxidable AISI 316L, de 100 mm de diámetro y 1 plancha de metal de 3 hornillas y 1/4 de espesor)	UNIDAD	1.00	Q3,800.00	Q3,800.00
1.8	Aplicación de pintura látex acrílico de primera calidad (antihongos), en muros (interiores y exteriores) en cocina y baño	M2	34.80	Q25.00	Q870.00
1.9	Suministro e instalación de ventana de metal	M2	1.00	Q620.00	Q620.00
TOTAL Q.					Q75,000.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipios locales.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

USO EXCLUSIVO DIEDUC

Carlos Godínez Ríos
Asesor de Infraestructura
Programa de Mantenimiento

Revisado por: Coordinador de Infraestructura Escolar
Firma y Sello

Autorizado por: Director(a) Departamental de Educación
Firma y Sello

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencia de Recursos a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San José Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0018-43	FECHA:	7/07/2025



Foto. No 7. Sustitución de estufa rural (incluye chimenea de acero inoxidable AISI 316L, de 100 mm de diámetro y 1 plancha de metal de 3 hornillas y 1/4 de espesor)



Foto. No 8: Aplicación de pintura látex acrílico de primera calidad (antihongos), en muros (interiores y exteriores) de cocina y baño 34.80 mts2.




Foto.No.9. Suministro e instalación de ventana de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

