

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0031-43	FECHA:	10/07/2025




Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada de concreto h=2.50 m (concreto reforzado) 75mts2



Sustitución de tazas sanitarias



Mantenimiento de muro con azulejo en paredes de servicios sanitarios 40mts2.



Repello fino en muros de pila 20mts2, instalación de piso antideslizante en servicios sanitarios y pila10mts2.



Sustitución de estructura y lámina, con lámina galvanizada calibre 26 15mts2, Suministro y aplicación en pintura interior con latex labable 20mts2



Sustitución de puertas metálicas para servicios sanitarios
Sustitución de banqueta existente frente a las aulas 15mts2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

