

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Las Marias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0562-43	FECHA:	7/07/2025



Foto 1. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos en cocina de 5*5mts.2



Foto 2: Mantenimiento correctivo de muro con columna de 0,15*0.15 y solera en cocina de 6mts.2



Foto 3: Suministro e instalación de piso cerámico en cocina 45 mts.2



Foto 4: Suministro e instalación de lámina acanalada calibre 26 en cocina 50 mts.2



Foto 5: Sustitución de balcón en cocina con varilla de hierro entorchado soldado con pines 6 mts.2




Foto 6: Sustitución de estufa con ladrillo y chimenea de metal en cocina 7 mts.2

Firma y sello del Presidente del OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Las Marías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0562-43	FECHA:	7/07/2025



Foto 7: Suministro e instalación de artefactos de iluminación (6 focos, 2 tomacorriente y un flipón) en cocina



Foto 8: Suministro e instalación de ventana en cocina 8 mts.2



Foto 9: Suministro y aplicación de pintura interior látex lavable en cocina 100 mts.2




Foto 10: Mantenimiento de puertas de metal en cocina 2 puertas





Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

