



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Las Marias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0562-43	FECHA:	24/07/2025



Foto1: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos en cocina de 5mts.2



Foto 2: Mantenimiento correctivo de muro con columna de 0.15*0.15 y solera en cocina 6 mts.2



Foto 3: Suministro e instalación de piso cerámico en cocina 45 mts.2



Foto 4: Suministro e instalación de lámina acanalada calibre 26 en cocina 50 mts.2



Foto 5: Sustrucción de balcón en cocina con varilla de hierro entorchado soldado con pines 6 mts.2



Foto 6: Sustrucción de estufa con ladrillo y chimenea de metal en cocina 7 mts.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Las Marias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0562-43	FECHA:	24/07/2025



Foto7: Suministro e instalación de artefactos de iluminación (6 focos, 2 tomacorrientesy 1 flipón) en cocina



Foto 8: Suministro e instalación de ventana en cocina 8 mts.2



Foto 9: Suministro y aplicación de pintura látex lavable en cocina 100 mts.2



foto 10: Mantenimiento de puertas de metal en cocina 2 puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---