

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                |                                |                    |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | EL PALMAR          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL PORVENIR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-19-2703-43  | FECHA:                         | 29/09/2025         |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sustitución de piso cerámico en S.S. de niños 20 m2.                | <br>Mantenimiento correctivo de muro con azulejo en S.S. de niños pila y mingitorio 12 m2 |
| <br>Sustitución inodoro elongado en S.S. de niños                      | <br>Sustitucion de depósito de agua de 450 litros más accesorios                         |
| <br>Reparación de muros interiores con repello en S.S. de niños 100m2 | <br>Pintura en muro en S. S. de niños 100 m2                                            |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                |                                |                    |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | EL PALMAR          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL PORVENIR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-19-2703-43  | FECHA:                         | 29/09/2025         |



Reparacion de losas interiores con repello en S.S de niños 20 mt2



Alisado en losa en S. S. de niños 20 m2



Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en S.S. de niños 4m2



Sustitución de cubierta de lámina por lamina troquelada calibre 26 en S. S. de niños




Sustitucion de piso por piso ceramico en S.S. de niñas 10m2



Mantenimiento correctivo de muro con azulejo en S.S. de niñas en pila 8m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


|                             |                |                                |                    |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | EL PALMAR          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL PORVENIR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-19-2703-43  | FECHA:                         | 29/09/2025         |



Sustitución de inodoro elongado en S.S. de niñas unidad



Sustitución de reposaderas 3"x3" para servicios sanitarios 2 m2



Sustitución de puerta de servicios sanitarios de Madera Enchapada



Reparación de muros interiores con repello en S.S. de niñas 35 m2



Pintura en muros de S.S. de niñas 35 m2



mejoramiento de módulo de servicio sanitario para maestros unidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                |                                |                    |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | EL PALMAR          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL PORVENIR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-19-2703-43  | FECHA:                         | 29/09/2025         |



Mejoramiento de columnas existentes en ingreso de escuela



Sustitución de portones de ingreso de escuela de metal de dos hojas, puerta de ingreso con pasadores y chapa



Sustitución de techo de ingreso de escuela lamina acanalada y estructura portante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

