

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2703-43	FECHA FINALIZACION:	11/12/2025



Reparacion de losas interiores con repello en S.S de niños 20 mt2



Alisado en losa en S. S. de niños 20 m2



Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en S.S. de niños 4m2



Losa electropanel recubierta de mortero 5 mt2




Sustitucion de piso por piso cerámico en S.S. de niñas 10mt2



Mantenimiento correctivo de muro con azulejo en S.S. de niñas en pila 8 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2703-43	FECHA FINALIZACION:	11/12/2025



Sustitucion de inodoro elongado en S.S. de niñas unidad



Sustitución de reposaderas 3"x3" para servicios sanitarios 2 mt2



Sustitucion de puertas de servicios sanitarios de Madera enchapada unidad



Reparación de muros interiores con repello en S.S. de niñas 35 m2



Pintura en muro S.S. de niñas 35 mt2.



Mejoramiento de modulo de servicio sanitario para maestros unidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2703-43	FECHA FINALIZACION:	11/12/2025




Mejoramiento de columnas existentes en ingreso de escuelas




Sustitución de portones de ingreso de escuela de metal de dos hojas, puerta de ingreso con pasadores y chapa unidad



Losa electropanel recubierta de mortero en porton



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---