

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3098-42	FECHA:	13/07/2025



SUSTITUCION DE MURO DIVISORIO DE AULA EN MÓDULO 4



SUSTITUCION DE LÁMINA TROQUELADA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN MÓDULO 1 2 Y 3 487 MTS2



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 N MÓDULO 1 2 Y 3 487 MTS2



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 N MÓDULO 1 2 Y 3 487 MTS2

Observación: necesitamos sustitucion de pared de division ya que la que esta en existencias es de lamina y muy delicado para los niños. Por eso nos urge la sustitucion lo realizaremos con metal y pleybol

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--