

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Tineco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3374-42	FECHA:	13/07/2025



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 en cocina 83 mts2



Sustitución de estructura de soporte madera por metal en módulo 1 83 mts2



Sustitución de ventanas tipo UPV-C en cocina 2 mts2



Sustitucion de estufa en cocina con ladrillo y chimenea



Sustitución de lampara existente con lamparas bombillos led globo 30 watts, para pasillo, 2400 lumenes



Sustitución de mesa de trabajo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Centorbal Molina Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Tineco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3374-42	FECHA:	13/07/2025



Sustitución de azulejo en cocina 6 mts2



Sustitución de piso de cemento en cocina + aplicación de color 22 mts2



Suministro y aplicación pintura en cocina 108 mts2



Sustitución de balcón en cocina 2 mts2



Sustitución de puerta de metal de 1.00* 2.10 m en cocina



Sustitucion de tomacorrientes en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esteban Molina Paiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Tineco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3374-42	FECHA:	13/07/2025



Repello en muros en cocina 65 mts2



Sustitución de canal de metal en cocina 8 mtsL.



Sustitución de muebles fijos de madera por material fundido in situ



Reparación de cableado eléctrico calibre 12 awg en cocina 40 mtsL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catalbal Medina Pez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

