

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3906-41	FECHA:	3/12/2025



Sustitución de estructura de soporte (madera o metal) por metal en área de ingreso m2



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 en área de ingreso m2



Sustitución de piso de torta de concreto en área de ingreso m2



Suministro y aplicación Pintura exterior látex celeste Pantone 293 para muros en área de ingreso m2



Sustitución de laminas por laminass acanaladas calibre 26 en área de salón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--