

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REPARO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0051-43	FECHA:	12/5/2025



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



SUSTITUCION DE BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP USO RUDO, TRUPER. ALTURA MAXIMA 18 M, 97 LPM



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR MARCA CORONA



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR MARCA CORONA



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO LISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

