

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB CON ORIENTACION COMERCIAL "Prof. Claudio López Maldonado"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	5a Avenida 0-68 zona 3, Barrio San Francisco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-0645-45	FECHA	4/08/2025



Foto No. 1: Repello en muro. 250 mts2.



Foto No. 2: Alisado de muro. 250 mts2.



Foto No. 3: Reparación de cubierta con cielo falso de PVC. 160 metros cuadrados.



Foto No. 4: Sustitución de piso cerámico. 180 metros cuadrados




Foto No. 5: Sustitución de vidrio 5 mm. 20.20 metros cuadrados.



Foto No. 6: Sustitución de azulejo. 80 metros cuadrados en servicios sanitarios de hombres y mujeres en el primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB CON ORIENTACION COMERCIAL "Prof. Claudio López Maldonado"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	5a. Avenida 5-66 zona 3, Barrio San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-0645-45	FECHA	4/08/2025



Foto No.7 Sustitución de piso cerámico en baños. 90 metros cuadrados de piso cerámico, en servicios sanitarios de hombres y mujeres del primer nivel.



FOTO N.8 Sustitución de inodoro elongado. 4 unidades

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

