

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN SANTA ANA BARLÍN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2746-43	FECHA:	07/04/20245



Reparación , sustitución de soporte de madera por metal y Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26.



Reparación , sustitución de soporte de madera por metal y Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26.



Reparación , sustitución de soporte de madera por metal y Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26



Sustitución de torta de cemento con espesor de 10 cm concreto 3000 psi.



Sustitución de torta de cemento con espesor de 10 cm concreto 3000 psi.



sustitución de torta de cemento con espesor de 10 cm concreto 3000 psi.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--