

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN ANTONIO LAS CASAS, ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2908-42	FECHA:	4/07/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo



Foto 3: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingeniero Juan de Dios Porez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

