


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3088-43	FECHA:	7/04/2025



SUSTITUCION DE PUERTA METALICA CON CHAPA YALE



SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 12 AWG CONDUMEX



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS CON LAMPARA CONTRA HUMEDAD Y POLVO CON DIFUSOR PARA 2 TUBOS LED 18 W X 48"



SUSTITUCIÓN DE VENTILADOR DE PARED 16" MARCA NAVIA



SUSTITUCION DE TAPA METALICA EN PILA DE CEMENTO 1.67X2.28 M

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público