

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova, Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0001-45	FECHA:	3/04/2025




Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 2: Sustitución de Techo de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block, con tubo y malla galvanizada soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 5: Sustitución de Techo de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de Pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma

