

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0693-43	FECHA:	3/31/2025



Reparación de cableado eléctrico



Sustitución de lámparas tipo LED




Sustitución de canal de metal



Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 4"



Sustitución de tomacorrientes dobles



Sustitución interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0693-43	FECHA:	3/31/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

