

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sequivilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0010-45	FECHA:	26/09/2025



No.1 Sustitución de Lona por lamina troquelada calibre 26




No.2 Sustitución de postes de madera por estructura metálica




No.3 Sustitución de canales de lluvia PVC de 4" en cubierta



No.4 Sustitución de bajadas de agua pluvial con tubería PVC de 4"



No.5



No.6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

