

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                        |                                |                  |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango         | MUNICIPIO:                     | Quetzaltenango   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sequivilla |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-22-0010-45          | FECHA:                         | 07/11/2025       |



Foto 1: Sustitucion de Lona por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitucion de poste de madera por estructura metalica




Foto 3: Sustitucion de canales de lluvia PVC de 4" en Cubierta



Foto 4: Sustitucion de bajada de agua pluvial con tuberia PVC 4"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPR



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

