

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO BENDICION DE DIÓS, ALDEA GÁLVEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0018-45	FECHA:	4/07/2025



SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Municipal de Educación Pública