

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA COMUNIDAD GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-2866-42	FECHA:	7/07/2025



Foto #1 Sustitución de piso de concreto por piso ceramico




Foto #2 Reparación de manejo de agua Pluvial con canal U




Foto #3 Sustitución de tubería pvc línea principal de 6 pulgadas para agua pluvial



Foto #4 Sustitución de canal U para manejo de aguas pluviales



Foto #5 Reparación de drenaje Pluvial con caja de registro/unión



Foto #6 Sustitución de rejilla de metal en canal para manejo de aguas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---