

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA COMUNIDAD GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-2866-42	FECHA:	15/08/2025



Foto #1 Sustitución de piso de concreto por piso ceramico



Foto #2 Reparación de manejo de agua Pluvial con canal U



Foto #3 Sustitución de tubería pvc línea principal de 6 pulgadas para agua pluvial



Foto #4 Sustitución de canal U para manejo de aguas pluviales



Foto #5 Reparación de drenaje Pluvial con caja de registro/unión



Foto #6 Sustitución de rejilla de metal en canal para manejo de aguas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

León Radao

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

