

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

x

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO    | MUNICIPIO:                     | FLORES               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOS LAURELES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-22-4094-42     | FECHA:                         | 15/08/2025           |



Foto # 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y HIERRO



Foto # 2: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAL



Foto # 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y HIERRO



Foto # 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

