

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Palmira, El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0010-42	FECHA:	07/07/2025




No. 1 Sustitución de Lámina a lámina troquelada calibre No. 26 0.40 en segundo nivel modulo No. 3



No.2 Sustitución de Lámina a lámina troquelada calibre No. 26 0.40 en segundo nivel modulo No. 3



No.3 Sustitucion de cableado electrico No. 10 AWG en aulas de segundo nivel del modulo No. 3



No.4 Sustitución de estructura de soporte de madera por estructura de Metal galvanizado en aulas segundo nivel del modulo No. 3



No.5 Sustitucion de cableado electrico No. 10 AWG en aulas de segundo nivel del modulo No. 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

