

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Palmira, El Carmen I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0017-43	FECHA:	07/07/2025




1 Sustitución de ventanas de lámina a ventanas UPVC de segundo nivel en módulo No. 3




No.2 sustitución de puertas de madera a puertas de metal en segundo nivel modulo No. 3




No.3 Mantenimiento correctivo de Aulas de estructura de madera por paredes con DUROCK de microconcreto del segundo nivel en modulo No. 3



No.4 Mantenimiento correctivo de Aulas de estructura de madera por paredes con DUROCK de microconcreto en segundo Nivel del modulo No. 3



No.5 Sustitución de postes de madera a metal galvanizado en aulas de segundo nivel del módulo No. 3




No.6 Sustitución de postes de madera a metal galvanizado en aulas de segundo nivel en módulo No. 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

