



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XATINAP CUARTO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0013-41	FECHA:	22/09/2025



Foto1: Modulo 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada, sustitución de capote, sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: MODULO 1: Sustitución de estructura de madera por metal.




Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE FOCOS LED Y SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS




Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES Y SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES



Foto 5: MODULO 1: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTICO Y SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTICO + ACCESORIOS



Foto 6: MODULO 1: REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XATINAP CUARTO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0013-41	FECHA:	22/09/2025




Foto 7: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC, SUSTITUCIÓN DE PESCANTE Y SUSTITUCIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL PVC DE 3"




Foto 8: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



Foto 9: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE FOCOS LED Y SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS




Foto 10: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES Y SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES



Foto 11: MODULO 2: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO Y SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



Foto 12: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XATINAP CUARTO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0013-41	FECHA:	22/09/2025



Foto 13: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO.



Foto 14: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

