

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ DEL QUICHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON XATINAP NO.4   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-01-0029-43 | FECHA:                         | 22/09/2025            |




Foto1: Modulo 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote, sustitución de elementos de fijación.




Foto 2: MODULO 1: Sustitución de estructura de madera por metal.



Foto 3: MODULO 1: Sustitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|