

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOACAMÁN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0059-43	FECHA:	22/09/2025



Foto 1: Modulo 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL 1.10X2.90m aprox (incluye sobre luz)



Foto 2: MODULO 1: MANTENIMIENTO DE PUERTA (INCLUYE REAJUSTE DE PUERTA) Y SUSTITUCIÓN DE CHAPA




Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCIÓN PUERTA DE BAÑO



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE PVC (INCLUYE VENTANA SOBRE PUERTA)



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 6: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOACAMÁN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0059-43	FECHA:	22/09/2025



Foto 7: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS Y REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO



Foto 8: Modulo 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO Y SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 9: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS



Foto 10: MODULO 2: MANTENIMIENTO DE PUERTA



Foto 11: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL 1.05X2.90m aprox (incluye sobre marco)



Foto 12: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC Y PESCANTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOACAMÁN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0059-43	FECHA:	22/09/2025



Foto 13: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 14: Modulo 2: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA HECHA A LA MEDIDA)



Foto 15: MODULO 3: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS



Foto 16: MODULO 3: SUSTITUCIÓN DE LINEA PRICIPAL DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCIÓN DE CHORRO



Foto 17: MURO PERIMETRAL: SUSTITUCIÓN DE PORTON 2.70X2.23 m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---