



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CAETERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0169-41	FECHA:	10/10/2025



Foto1: MÓDULO 1 Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 2: MÓDULO 1 Sustitución de ventana de madera por metal



Foto 3: MÓDULO 1 Sustitución de torta de cemento por piso cerámico



Foto 4: MÓDULO 1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: MÓDULO 1 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, aplicación de pintura)




Foto 6: MÓDULO 2 Suministro e instalación de balcón de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUIHÉ, QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CAETERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0169-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: MÓDULO 2 Sustrucción de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: MÓDULO 2 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: MÓDULO 2 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, aplicación de pintura)



Foto 4: MÓDULO 3 Sustrucción de portón de ingreso por metal (4.00x3.55)

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

