

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle al Cementerio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-3746-43	FECHA:	3 de marzo de 2025



Foto1: Módulo 1. Sustitución de lámina troquelada.



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de lámina troquelada.



Foto 3: Módulo 1. Módulo 1. Sustitución de lámina troquelada.



Foto 4: Módulo 1. Sustitución de lámina troquelada y soporte de madera por metal.



Foto 5: Módulo 2. Impermeabilización de terraza.



Foto 6: Módulo 3. Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle al Cementerio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-3746-43	FECHA:	3 de marzo de 2025



Foto 7. Módulo 4 Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 8: Módulo 5. Sustrucción de bajada de agua pluvial, PVC 3"



Foto 9 Módulo 3 Sustrucción de rejilla para aguas Pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público