

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOAXÁN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-4640-41	FECHA:	27 DE OCTUBRE DE 2025




Foto1. Módulo 2: Sustitución de lámina ondulada calibre 26 y elementos de fijación.



Foto 2. Módulo 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3. Módulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura), incluye corte.



Foto 4. Módulo 2: Suministro e instalación de ventanas de PVC.



Foto 5. Módulo 2: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 6. Módulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto por granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOAXAN II
FECHA:	14-02-4640-41	FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 7. Módulo 2: Sustitución de canales de PVC y bajadas de agua pluvial con tubo PVC.



Foto 8. Módulo 2: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 9. Módulo 2: Sustitución de estufa rural completa.



Foto 10. Módulo 2: Sustitución a estufa rural.




Foto 11. Módulo 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 12. Módulo 3: Sustitución de kits de accesorios de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL:	ALDEA CHOAXAN II
	14-02-4640-41	FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 13. Módulo 3: Sustitución de tanque de inodoro.



Foto 14. Módulo 3: Sustitución de depósito de agua de 1100 lt.



Foto 15. Módulo 3: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico.



Foto 16. Módulo 3: Sustitución de azulejos en lavamanos.



Foto 17. Cancha: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 18. Cancha: Mantenimiento a estructura de soporte de metal de techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público