


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nueva Jerusalem
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0005-43	FECHA:	12/06/2025



Modulo 1: Sustitución de piso de torta por piso de granito



Modulo 1: Sustitución de canal de PVC y soporte



Modulo 2: Sustitución de piso de torta, por piso de granito



Patio: Cambio de plancha de concreto y sustitución de tubería PVC de aguas pluviales



Modulo 3: Sustitución de lamina, por lamina troquelada



Sustitución de porton, a porton formal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐



DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nueva Jerusalem
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0005-43	FECHA:	12/06/2025





Pintura en paredes exteriores e interiores



Pintura en paredes exteriores e interiores




Modulo 3: Sustitución de lamina, por lamina troquelada



Sustitución de porton, a porton formal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---